

## Q. ジルコニアケースのマージンがチッピングしたのですがなぜですか。

A. 材料またはミリングバーの固定の緩み、デザインしたマージンの薄さ、材料の品質、設置台の振動等が考えられますが、ミリングバーの消耗も考えられ、下図のようにバー交換で改善されたケースもあります。md-gearの詳細設定の加工オプションで切削送りを70%に変更することも1つの方法です。

